

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

**Reparatia capitală a acoperişului clădirii administrative a Primăriei Iserlia, din s. Iserlia r-
I Basarabeasca**

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019	
		Ноябрь	Декабрь
		1-30 число	1-10 число
	Организация строительного участка		
1.	Объект 01 Разборка элементов крыши и бутовой кладки		
2.	Объект 02 Категория работ: <u>Бетонные работы ,заливка пояса)</u>		
3.	Объект 03 Категория работ: Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева		
4.	Объект 04 Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы		
5.	Объект 05 Категория работ: <u>Обрешелка</u>		
6.	Объект 06 <u>Установка слуховых окон</u>		
7.	Объект 07 Категория работ: Системы водосточных труб		
6.	Объект 08 Отмостка		

7.	Объект 09 Категория работ: Козырек		
----	--	--	---

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"