

Anexa nr. 10
la Documentația standard
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Ocnîța din str. Mihai Viteazul,
nr. 72B, or. Ocnîța
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024						
		Zile						
		1- 15	16- 30	31- 45	46- 60	61- 75	76- 90	91- 100
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare. Lucrări de tencuire a pereților cu amestec uscat, inclusiv grunduirea prealabilă. Șape din mortar-ciment.	+	+	+				
2.	Categoria de lucrări: Montarea tâmplărilor – uși din PVC. Tencuirea glafurilor inclusiv montarea cornierilor din aluminiu.		+	+				
3.	Categoria de lucrări: Vopsirea pereților cu vopsea pe bază de apă. Montarea tavanului casetat.			+	+	+		
4.	Categoria de lucrări: Tencuirea pereților la fașad. Grunduirea și finisarea fașadei.		+	+	+	+		
5.	Montarea placajelor la pardosea din gresie și laminat. Montarea plintelor din PVC.			+	+	+		
6.	Categoria de lucrări: Confecționarea și montarea copertinelor. Reparația acoperișului.				+	+	+	+
7.	Categoria de lucrări: Montarea utilajului electric. Montarea aparatelor de aer condiționat. Reparația soclului.					+	+	+
8.	Categoria de lucrări: Amenajarea teritoriului. Instalarea urnelor și băncilor. Evacuarea gunoiului.						+	+

Semnat:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL