

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
“Lucrări de reparatie a căminului nr.6 (etajul 1 și 2)”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului (Etajul 1 și 2)	a.2024											
		Luna											
		I			II			III					
1	Demontari	■	■	■									
2	Pereți, tavane,pardoseli		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Tâmplării							■	■	■			
4	Rețea de apă și canalizare						■	■	■		■		
5	Lucrari de montare rețea electrică, internet, ventilare		■	■	■	■					■	■	

**Termenul de executare a lucrărilor v-a constitui 3 (trei) luni calendaristice.**

Semnat

Nume: **Braga Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL CONSCOMVAL**