

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație capitală a căminului 5, scara 1 din str. Nicolae Testemițanu 13/1**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 5 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de pregătire												
2	Lucrări de demolare												
3	Lucrări de reparație interioare												
4	Lucrări de reparație exterioare												
5	Lucrări tehnico - sanitare												
6	Încalzirea												
7	Lucrări de ventilație												
8	Lucrări de electricitate												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**