

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 1 din 1.12.2022privind lucrarea Reparația sâlii de festivități L.T. Ion Creangă com. Coșnița executată la obiectul
în cadrul contractului nr. _____ din
încheiat între _____ pentru lucrările deReparație a sâlii de festivități ale L.T. Ion Creangă com. Coșnița1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
la _____, cu valabilitate pînă la _____2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12-14.12.2022 fiind
formată din:1. Tăseanu Olga - director - președinte
2. Golotcov Ecaterina - secretar - membru
3. Măleacă Tădiana - asistent economic membru
4. Selamov Ghendrie - șef de gospodărie - " -
5. Căciotă Valentin - director deținut - " -
6. Bărbulea Dumitru - responsabil tehnic - " -
7. Bodinca Sergiu - Director - Serviciu Plus.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se recepționează lucrarea: Reparația sâlii
de festivități L.T. Ion Creangă com. Coșnița

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație a sâlii de
festivități au fost îndeplinite conform
documentației de proiect (prevăzute de proiect)

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recepționează lucrarea
" Reparația sâlii de festivități L.T. Ion Creangă
com. Coșnița7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 1.12.2011 la 16⁰⁰ în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Verșcean Oleg

Membri: Țolotea Ecaterina

Țolotea

Milea Tatiana

Milea

Albanov Ghendrie

Albanov

Craitor Talentina

Craitor

Burlea Dumitru

Burlea

Bochina Serghei

Bochina

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 199

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 199

L.Ș.


(semnătura)



ANEXA nr. 1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Lista din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2022
L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2022
L.S. (semnătura)

Lista lucrărilor care nu au fost executate



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2022


L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 01 " 12 2022

L.Ș. _____
(semnătura)

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 04 " 12 2022



L.Ș. (semnătura)