

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a Complexului de sere Nr. 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019							
		Zile							
		2	2	2	2	2	2	2	1
1.	Lucrări de curățare a terenului								
2	Lucrări de demontare a elementelor de prindere								
3	Lucrări de instalare a luminatoarelor din placi ondulate din PAS, PVC, polycarbonat								
4	Lucrări de etanșare pe contur								
5	Lucrări asupra stratului polimeric montat pe acoperișul serelor								
6	Transportarea materialelor								

Data completării: **16.10.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Silans-I.S.” SA**