

Formular F3.3

Grafic de execuție a lucrărilor

Lucări de reparație la cabinetul de radiologie la IMSP Centru de Sanatete nr.1 Orhei

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Lucrări de demolare	3 zile	3 zile				
Rețele tehnico sanitare: Rețele electrice, rețele de incalzire, rețele de canalizare, rețele de ventilare	15 zile	10 zile	5 zile			
Tîmplărie	5 zile	5 zile				
Reparatia pereților, tavanelor, pardoselelor	35 zile	21 zile	14 zile			
Montarea utilajului	10 zile		10 zile			

Total termenul de execuție a lucrărilor: 35 zile

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”