

I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "SFANTA TREIME"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. _____ din **19 februarie 2019**

privind lucrarea "**Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului**" în cadrul contractului de antrepriză nr.285 din 14 septembrie 2018 încheiat între I.M.S.P. S.C.M. "Sfinta Treime" și "SG Green Farm" SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **18-19 februarie 2019**, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anatolie

Membrii comisiei:

Ghilețchi Ion

Iurcu Mihail

Fortuna Anatolie

Onișcă Alexandru

Sumargă Natalia

inginer superior

inginer superior

vice-director

responsabil tehnic

șef secției RC

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul "Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului", din mun. Chișinău, str. A.Russo 11/1" - spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucrărilor și studierea documentației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul "Lucrări de reparatie în secția Recuperare Cardiologică a spitalului", din mun. Chișinău, str. A.Russo 11/1" – de recepționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **19 februarie 2019**, I.M.S.P. S.C.M. "Sfinta Treime" în **2** exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei:

Fortuna Anatolie

Membrii comisiei:

Ghiletchi Ion

Iurcu Mihail

Fortuna Anatolie

Onic Alexandru

Simeza Natalie

10. Lucrarea "**Lucrări de reparatie în secția Recuperare Cardiologică a spitalului**"


este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 19 " 02 2019

" " 2019



Lista documentației scrisă și a desenelor care nu au fost prezentate comisiei
”Lucrări de reparație în secția Recuperare Cardiologică a spitalului
”Sfinta Treime”

Nu sunt _____

Fortuna Anatolie

Onice Alexandru

Mihail Turcu

Chiletchi Ion

Sumarpe Natelie



Lista lucrărilor care nu au fost executate

”Lucrări de reparare în secția Recuperare Cardiologică a spitalului
”Sfinta Treime”

NU SUNT

Fortuna Anato Lie

Onice Alexandru

Iurcu Mihail

Ghilețchi Ion
Sumarpe Netălie

