

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cantinei MAI, mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt,75

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																															
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		
	Lucrari de constructie																																
	Bucataria																																
	Demontari si evacuari	+	+	+	+	+	+										+	+	+	+	+	+											
	Lucrari generale de constructii																																
	Pereti									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Tavan												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
	Pardoeli																+	+	+	+	+	+	+										
	Sala de mese																																
	Demontari si evacuari	+	+	+	+	+	+													+	+	+	+	+	+	+							
	Lucrari generale de constructii																																
	Pereti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+													
	Tavan									+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Lucrari de constructiice (retele electrice)	+	+	+	+	+	+																										
	Lucrari de montaj							+	+	+	+	+	+	+																+	+		

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

