

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1592821494784	Data: 3 iul 2020, 9:00 - 6 iul 2020, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	achiziționarea serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale	Lot:	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50421000-2	Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, Anul 2014	-	-	-	Defect depistat: În timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este perezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Lucrări necesare: Depistarea defectului și repararea dispozitivului.	Defect depistat: În timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este perezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Lucrări necesare: Depistarea defectului și repararea dispozitivului. Garanța lucrărilor de reparație efectuate va fi de 6 luni; Va fi efectuată verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație	-
50421000-2	Ventilatoare Vela, prod. CareFusion, Anul 2012	-	-	-	Defect depistat: Placa de bază defect – 3 buc. (defect 3 dispozitive) Lucrări necesare: Repararea plăcii de baza	Defect depistat: Placa de bază defect – 3 buc. (defect 3 dispozitive) Lucrări necesare: Repararea plăcii de baza Garanța lucrărilor de reparație efectuate va fi de 6 luni; Va fi efectuată verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație	-
50421000-2	Ventilatoare Vela, prod. CareFusion, Anul 2012	-	-	-	Defect depistat: Turbina cu senzor optic – 1 buc. Lucrări necesare: Repararea turbinei	Defect depistat: Turbina cu senzor optic – 1 buc. Lucrări necesare: Repararea turbinei Garanța lucrărilor de reparație efectuate va fi de 6 luni; Va fi efectuată verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**