

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 04.11 2024

Privind "Reparația unui drum de acces între străzile Miron Costin și Mihai Viteazul din or. Florești.
Obiect nr. 15." executată "Reparația unui drum de acces între străzile Miron Costin și Mihai
Viteazul din or. Florești. Obiect nr. 15." în cadrul contractului Nr.66 din „2”septembrie 2024 încheiat
între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria or. Florești privind "Reparația unui drum de acces între
străzile Miron Costin și Mihai Viteazul din or. Florești. Obiect nr. 15."

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
_____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.24 fiind formată din:

<u>Yangan</u>	<u>Savie</u>	- primar or. Florești
<u>Yrogha</u>	<u>Sergiu</u>	- viceprimar
<u>Buza</u>	<u>Svechislav</u>	- arhitect - șef
<u>Duțea</u>	<u>Moricea</u>	- specialist principal
<u>Leapa</u>	<u>Valeriu</u>	- consilier bășeșe
<u>Năstas</u>	<u>Serghei</u>	- responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 941 017,06 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol
_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele
inspctării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.