

# FORMULARUL F3.5

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### *Lucrări de reparație curentă a încăperilor Direcției transport public și căi de comunicație.*

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului       | Anul 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------|---------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|         |                                             |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|         |                                             | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1       | Lucrari de organizare                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2       | Lucrari de reparație a Viceu Et.1           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3       | Lucrari de reparație a Viceu Et.2           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4       | Lucrari de reparație a Etajul 1 Biroul Nr.1 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5       | Lucrari de reparație a Etajul 1 Biroul Nr.2 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6       | Lucrari de reparație a Etajul 1 Biroul Nr.3 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7       | Lucrari de reparație a Etajul 1 Biroul Nr.4 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8       | Lucrari de reparație a Hol, Coridoare       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "DATACONS SERVICE"**