

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1436734

Data 14 iulie 2022

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDF44760313487844 6. Nr. motorului _____
2. Nr. de înmatriculare NOW857 7. Nr. caroseriei WDF44760313487844
3. Certificat de înmatriculare B001553527 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
4. Marca, tipul, varianta N1 MERCEDES-BENZ VITO 9. Anul de fabricație 2018
5. Tipul caroseriei BB 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 114000
12. Baza de impozitare 2800 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
ARIA-DUCA S.R.L.	1010600007485	CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Muncești șos.

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
VICTOR DUCA	0992303270564	CHIȘINĂU, CODRU, PLAIULUI, 12

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	14.07.2022	0268	13.07.2023	"VIP TEST" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	2251,2	14.07.2022	79641916	31.12.2022	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	3761,1	14.07.2022	007900140	13.07.2023	GARANȚIE S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

ALEXANDRU IACUB, 2005042102761

_____, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnatul

