

Investitor: Primaria or. Codru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 29 noiembrie 2019.

Privind lucrarea: „Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Juibiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chișinău.”

executata în cadrul contractului nr. MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019 încheiat între **Primaria or. Codru** si SRL “**LUX GAZ**”

pentru lucrările : “Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Juibiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chișinău.”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației/dispoziției nr. 314 eliberata de Primaria or. Codru la data de 01.07.2019 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.11.2019, fiind formată din:

Munteanu Vladimir - Preseditele grupului de lucru. **Primarul or. Codru**
Stegarescu Gheorghe - Membul grupului de lucru al Primăriei or. Codru
Plesca Alexei - Director “LUXGAZ” SRL
Plesca Gheorghe - Diriginte de santier “LUXGAZ” SRL
Busuioc Mihai - Responsabil Tehnic

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție :

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: se receptioneaza lucrarile executate
- 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.
- 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
- 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
- 4.4. Valoarea declarata/contractata a investiției este de 17, 34 milioane lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


Terminarea lucrarilor


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Exploatarea obiectivului conform destinatiei


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.11.2019 în 3 exemplare.


Comisia de receptie:

Munteanu Vladimir 


~~Stancu Gheorghe~~ 

PLEȘCA ALEXEI 

PLEȘCA GHEORGHE 

Busuiocului 

Numele, prenumele și semnatura



Invitatii:


9. Lucrarea: „Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chisinau.”este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 29 " noiembrie 2019





PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " noiembrie 2019

L.Ș.





(semnătura)

(semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 29.11.2019.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

OBIECTII NU SINT

[A large, loopy blue scribble or signature mark covers the central area of the page.]

Beneficiar _____

Antreprenor _____



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

OBIECTII NU SINT

(Large blue scribble covering the list area)

Beneficiar

(Handwritten signature)




Antreprenor

(Handwritten signature)



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBIECTII NU SINT



Beneficiar _____

Antreprenor _____

