

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a încăperii la CCT Politehnic din str.Gagarin nr.4

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Lucrari de reparatie generala et 1																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Pereti							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	Tavan																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Pardoseli						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															
	Rețele de incalzire			+	+	+					+	+	+													+	+				
	. Lucrari diverse		+	+																											+
	Lucrar electrice		+	+										+	+														+	+	
	Utilaj																														+

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL

