

**Lucrări de reconstrucție a degradărilor apărute în urma precipitațiilor pe drumul L607**  
**R34-Antonești-Leca (km 3+335 cu S=8500 mp și L drum=100m)**

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Aprilie				Aprilie-Mai				Iunie			
		01-04	07-11	14-18	21-25	28-02	05-09	12-16	19-23	26-30	02-06	09-13	
		1	Lucrări pregătitoare, demolarea îmbrăcămintei rutiere existente										
2	Lucrări de terasament și consolidarea acostamentelor												
3	Amenajarea sistemului rutier și a șanturilor trapezoidale												
4	Amenajarea stratului din beton asfaltic												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**