

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.1 Ford Tranzit BL DJ 103; VIN – Number : NMOXXTTFXAR49024 ; anul 2010				
1.	Filtru de ulei	Buc	3	125.00	150
2.	Filtru carburant	Buc.	3	1250.00	1500
3.	Filtru aer	Buc.	3	325.00	390
4.	Plăcuțe de frână față	Set.	4	566.67	680
5.	Plăcuțe de frână spate	Set	4	433.33	520
6.	Amortizatoare față	Buc.	2	2250.00	2700
7.	Amortizatoare spate	Buc.	2	1083.33	1300
8.	Pivoți	Buc.	4	750.00	900
9.	Curea de transmisie cu caneluri	Litri	1	416.67	500
10.	Lichid de racire	Litri	10	291.67	350
11.	Licgid de frina	Buc .	1	83.33	100
12.	Lagar/suport ax spate	Buc.	1	183.33	220
13.	Bucsi stabilizator	Buc	2	150.00	180

14.	Set rulment roata fata	Set	1	708.33	850
15.	Set Rulment roata spate	Set	1	1291.67	1550
16.	Stergatoare parbriz	Buc	2	125.00	150
17.	Set Frina Tambur	Set	1	541.67	650
18.	Discuri frina fata	Buc	1	708.33	850
19.	Discuri frina spate	Buc	1	483.33	580
20.	Bujii scintee	Buc	4	500.00	600
	Total lot nr1:			12 266.67	14 720

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.2 Volkswagen BL CW 527; VIN – Number: WV1ZZZ7HZ8H033632; anul 2007				
1.	Filtru de ulei	Buc	3	175.00	210
2.	Filtru carburant	Buc.	3	1500.00	1800
3.	Filtru aer	Buc.	3	325.00	390
4.	Plăcuțe de frână față	Buc	4	725.00	870
5.	Bucsi stabilizator	Set	2	266.67	320
6.	Amortizatoare față	Buc.	2	1750.00	2100
7.	Amortizatoare spate	Buc.	2	1000.00	1200
8.	Pivoți	Buc.	2	550.00	660
9.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
10.	Lichid de frână	Litri	1	83.33	100
11.	Stergatoare parbriz	Buc .	2	150.00	180
12.	Bujii scintee	Buc.	2	266.67	320

13.	Placute de frina spate	Buc	4	566.67	680
	Total lot nr2:			7 650,00	9 180

Semnatare: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.3 Chevrolet Cruz BL DM 178 ; VIN – Number: KLIJF69E9CK664794; anul 2011				
1.	Filtru de ulei	Buc	3	175.00	210
2.	Filtru carburant	Buc.	3	250.00	300
3.	Filtru aer	Buc.	3	350.00	420
4.	Plăcuțe de frână față	Set	2	800.00	960
5.	Plăcuțe de frână spate	Set	2	766.67	920
6.	Amortizatoare față	Buc.	2	1916.67	2300
7.	Amortizatoare spate	Buc.	2	1125.00	1350
8.	Pivoți	Buc.	4	2000.00	2400
9.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
10.	Lichid de frână	Litri	1	83.33	100
11.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	200.00	240
12.	Bujii scintee	Buc .	1	183.33	220
	Total lot nr3:			8 141,67	9 770

Semnatare: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul 4 Fiat Doblo BL DI 056; VIN – Number: ZFA 22300005725643; an.				
1.	Filtru de ulei	Buc	3	216.67	260
2.	Filtru carburant	Buc.	3	483.33	580
3.	Filtru aer	Buc.	3	475.00	570
4.	Plăcuțe de frână față	Set	4	741.67	890
5.	Plăcuțe de frână spate	Set	4	566.67	680
6.	Pivoți	Buc.	6	1083.33	1300
7.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
8.	Lichid de frână	Litri	1	83.33	100
9.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	125.00	150
10.	Bujii scintee	Buc .	4	566.67	680
	Total lot nr4:			4 633.33	5 560

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.4 Mitsubishi L-300 BL BW 493; VIN – Number: JMYHNP13W2A000201; ANUL 2000				
1.	Filtru de ulei	Buc	2	158.33	190
2.	Element filtrare aer motor	Buc.	2	316.67	380
3.	Filtru carburant	Buc.	2	166.67	200
4.	Filtru aer habitaculu	Buc.	2	266.67	320
5.	Plăcuțe de frână față	Buc.	4	733.33	880
6.	Plăcuțe frână spate	Buc.	4	683.33	820
8.	ștergătoare de parbriz	Buc.	2	183.33	220
9.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
11.	Parbriz	Buc.	1	1125.00	1350
	Total lot nr4:			3 925.00	4 710

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.7 Skoda Fabia BL CM – 479; VIN – Number: TMBJY16Y354233533; ANUL 2005				
1.	Filtru de ulei	Buc	3	125.00	150
2.	Filtru carburant	Buc.	3	1000.00	1200
3.	Filtru aer	Buc.	3	275.00	330
4.	Plăcuțe de frână față	Buc	4	558.33	670
5.	Plăcuțe de frână spate	Buc	4	708.33	850
6.	Pivoți	Buc.	4	700.00	840
7.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
8.	Lichid de frână	Litri	1	83.33	100
9.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	108.33	130
10.	Bujii scintee	Buc .	4	416.67	500
	Total lot nr7:			4 266.67	5 120

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.8 - Renault Clio BL DX - 406; VIN - Number: VF1LB17C539211690; anul 2008				
1.	Filtru de ulei	Buc	4	200.00	240
2.	Filtru carburanti	Buc.	4	566.67	680
3.	Filtrare aer motor	Buc.	4	233.33	280
4.	Placute de frina fata	Buc.	4	516.67	620
5.	Plăcuțe frînă spate	Buc.	4	495.83	595
6.	Amortizatoare fata	Buc.	2	1500.00	1800
7.	Amortizatoare spate	Buc.	2	1041.67	1250
8.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
9.	Lichid de frina	Buc.	1	83.33	100
10.	Bujii scintee	Buc	4	333.33	400
11.	Brate suspensie roata fata	Buc	2	333.33	400
12.	Brate suspensie roata spate	Buc	2	466.67	560

13.	Set rulment roata fata	Set	2	666.67	800
14.	Set rulment roata spate	Set	2	583.33	700
15.	Pivoti	Buc	6	1000.00	1200
	Total lot nr8:			8 312.50	9 975

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	2	3	4	5	6
	Bunuri/servicii				
	Lotul nr.9 Fiat Doblo OKE – 825; VIN – Number: ZFA 26300006D60439; anul 2016				
1.	Filtru de ulei	Buc	2	133.33	160
2.	Filtru carburant	Buc.	2	700.00	840
3.	Filtru aer	Buc.	2	216.67	260
4.	Plăcuțe de frână față	Buc	4	766.67	920
5.	Plăcuțe de frână spate	Buc	4	708.33	850
6.	Amortizatoare față	Buc.	2	1400.00	1680
7.	Amortizatoare spate	Buc.	2	1500.00	1800
8.	Pivoți	Buc.	2	375.00	450
9.	Lichid de răcire	Litri	10	291.67	350
10.	Lichid de frână	Litri	1	83.33	100
11.	Ștergătoare de parbriz	Buc.	2	116.67	140
	Total lot nr9:			6 291.67	7 550

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Ford Tranzit BL DJ 103; VIN – Number : NMOXXTTFXAR49024; anul 2010						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb + filtru carburant	Schimb + filtru carburant	
Filtru aer		UE		Schimb+ filtru	Schimb+ filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Amortizatoare față		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Amortizatoare spate		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb + pivoți	Schimb + pivoți	
Curea de transmisie cu caneluri		UE		Schimb curea	Schimb curea	
Lichid de racire		UE		De asigura	De asigura	
Licgid de frina		UE		De asigura	De asigura	
Lagar/suport ax spate		UE		Schimb + bucsi	Schimb + bucsi	
Bucsi stabilizator		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Set rulment roata fata		UE		Control rulmenților +	Control rulmenților + schimb	

				schimb		
Set Rulment roata spate		UE		Control rulmenților + schimb	Control rulmenților + schimb	
Stergatoare parbriz		UE		De asigura	De asigura	
Set Frina Tambur		UE		Schimb + frînă	Schimb + frînă	
Discuri frina fata		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Discuri frina spate		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Bujii scintee		UE		Control + schimb	Control + schimb	

Semnăt: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.2: Volkswagen BL CW 527; VIN – Number: WV1ZZZ7HZ8H033632; anul 2007						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb + filtru carburant	Schimb + filtru carburant	
Filtru aer		UE		Schimb+ filtru	Schimb+ filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Bucsi stabilizator		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Amortizatoare față		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Amortizatoare spate		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb + pivoți	Schimb + pivoți	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Stergatoare parbriz		UE		Control + schimb	Control + schimb	
Bujii scintee		UE		Schimb + bucsi	Schimb + bucsi	
Placute de frina spate		UE			Schimb + piese	

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.4: Fiat Doblo BL DI 056; VIN – Number: ZFA 22300005725643; an.						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schim piese	Schim piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Ștergătoare de parbriz		UE		De asigura	De asigura	
Bujii scintee		UE		Control+schimb	Control+schimb	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3: Chevrolet Cruz BL DM 178 ; VIN – Number: KLIJF69E9CK664794; anul 2011						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb piese	Schimb piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Amortizatoare față		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Amortizatoare spate		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Ștergătoare de parbriz		UE		De asigura	De asigura	
Bujii scintee		UE		Control+schimb	Control+schimb	

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.5: Mitsubishi L-300 BL BW 493; VIN – Number: JMYHNP13W2A000201; ANUL 2000						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Element filtrare aer motor		UE		Schimb + filtru	Schimb + filtru	
Filtru carburant		UE		Schimb+filtru carburant	Schimb+filtru carburant	
Filtru aer habitacul		UE		Schimb + filtru	Schimb + filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Plăcuțe frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Ștergătoare de parbriz		UE		Control pompei + schimb	De asigura	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Parbriz		UE		De asigura	Schimb	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.7: Skoda Fabia BL CM – 479; VIN – Number: TMBJY16Y354233533; ANUL 2005						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schimb piese	Schimb piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Ștergătoare de parbriz		UE		Ade asigura	Ade asigura	
Bujii scintee		UE		Control+schimb	Control+schimb	

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.8 - Renault Clio BL DX - 406; VIN - Number: VF1LB17C539211690; anul 2008						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru aer motor		UE		Schimb filtru	Schimb filtru	
Filtru carburanti		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schim piese	Schim piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Amortizatoare față		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Amortizatoare spate		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Bujii scintee		UE		Control+schimb	Control+schimb	
Brate suspensie roata fata		UE		Control+reparatie	Control+reparatie	
Brate suspensie roata spate		UE		Control+reparatie	De asigura	
Set rulment roata spate fata		UE		Control rulment+reparatie	Control rulment+reparatie	
Set rulment roata spate				Control rulment+reparatie	Control rulment+reparatie	

Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
--------	--	----	--	---------------	---------------	--

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1581510291812](#)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru a. 2020

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.9: Fiat Doblo OKE – 825; VIN – Number: ZFA 26300006D60439; anul 2016						
Filtru de ulei		UE		Filtru schimb de ulei	Filtru schimb de ulei	
Filtru carburant		UE		Schimb filtru carburanți	Schimb filtru carburanți	
Filtru aer		UE		Schimb+filtru	Schimb+filtru	
Plăcuțe de frână față		UE		Schim piese	Schim piese	
Plăcuțe de frână spate		UE		Schimb + piese	Schimb + piese	
Amortizatoare față		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Amortizatoare spate		UE		Amortizatoare + schimb	Amortizatoare + schimb	
Pivoți		UE		Schimb pivoți	Schimb pivoți	
Lichid de răcire		UE		De asigura	De asigura	
Lichid de frână		UE		De asigura	De asigura	
Ștergătoare de parbriz		UE		De asigura	De asigura	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76