

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrarii "Lucrări de reparație a drumului L513 R3 de acces spre s. Fundul Galbenei"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2022											
		Luni											
		1 luna						2 luna					
1	Profil concav-rigola L=60,B=30,H mijloc =0,1 m	■	■	■	■	■	■						
2	Carosabilul							■	■	■	■	■	■
<b>Total termen de executie</b>		<b>60 zile</b>											

Data completării: 03.05.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL

