

conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău – filiala Î. S. "Cadastru" nr. _____ din _____ anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 1 filă şi _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fie, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ 6 _____ exemplare.

Comisia de recepţie:

Specialişti:

Preşedinte: _____

pretor al sectorului _____

Membri: _____

investitor/beneficiar _____

proiectant _____

responsabil tehnic _____

diriginte de şantier _____



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii: _____

- se propune la recepţie, la etapa terminării lucrărilor

"12" _____ 2019

L.Ş.

(semnătura)

(funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea la Lucrari de Reparatie curente a sect.Genicologia Aseptica Nr2 etj 3 Bloc K

se consideră terminate şi este propusa receptia finala

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"12" _____ 2019

L.Ş.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"12" _____ 2019

L.Ş.

