

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru
Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”
Secția recepția lucrărilor cadastrale nr. 2
(subdiviziunea care a executat verificarea documentației cadastrale)

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 0100/25/453256 din 22.05.2025

Solicitant: SC Imobil Star SRL Ticket#2025052038431515
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren)

adresa b.i.: mun. Chișinău, com. Cruzești, sat. Cruzești numărul cadastral: 0144 107.015,
0144 107.367

destinația b.i.: din intravilanul localităților modul de folosință b.i.: Pentru construcții

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

corespunde
corespunde / nu corespunde
recepționată
recepționată / respinsă

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției: Robu Valentina

Conducătorul subdiviziunii / Verificat:

Data: semnării

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate