

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 7101/26/151122

din 16.02.2026

Solicitant: SC IMOBIL STAR SRL

Ticket# 2026021338760132

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2.

adresa b.i.:

r-nul Rîșcani, sat. Corlăteni, extravilan

7121102.059 inițial

numărul cadastral: 7121102.059 nou-format

7121102.091 nou-format

destinația b.i.:

terenuri cu destinație agricolă

modul de folosință b.i.:

teren pentru obținerea producției agricole

terenuri cu destinație agricolă

teren pentru obținerea producției agricole

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde /nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

BOSCAN-CAZACU Oxana

(numele, prenumele, semnatura)

Conducătorul subdiviziunii:

GONCEARUC Simion

(numele, prenumele, semnatura)

Data ultimei semnături

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 7101/26/214092

din 04.03.2026

Solicitant: SC IMOBIL STAR SRL

Ticket#2026030338781094

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2.

adresa b.i.:

r-nul Rîșcani, com.Recea, extravilan

7145109.085 inițial

numărul cadastral: 7145109.085 nou-format

7145109.184 nou-format

destinația b.i.:

terenuri cu destinație agricolă

modul de folosință b.i.:

teren pentru obținerea producției agricole

terenuri cu destinație agricolă

teren pentru obținerea producției agricole

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde /nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale

în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

CUROȘU Dmitrii

(numele, prenumele, semnatura)

Conducătorul subdiviziunii:

BOSCAN-CAZACU Oxana

(numele, prenumele, semnatura)

Data ultimei semnături

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 7101/26/12884 din 09.01.2026
Solicitant: SC IMOBIL STAR SRL Ticket# 20251231387121057
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2.

adresa b.i.: r-nul Rîșcani, com. Grinăuții, extravilan numărul cadastral: 7128106.065 inițial
7128106.065 nou-format
7128106.164 nou-format

destinația b.i.: terenuri cu destinație agricolă modul de folosință b.i.: teren pentru obținerea producției agricole
terenuri cu destinație agricolă teren pentru obținerea producției agricole

1. AVIZ:
În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară
corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției: BOSCAN-CAZACU Oxana
(numele, prenumele, semnatura)
Conducătorul subdiviziunii: GONCEARUC Simion
(numele, prenumele, semnatura)
Data: 09.01.2026

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 7101/26/151140

din 16.02.2026

Solicitant: SC IMOBIL STAR SRL

Ticket# 2026021338760133

(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).

2.

adresa b.i.:

r-nul Rîșcani, sat. Corlăteni, extravilan

7121102.102 inițial

numărul cadastral: 7121102.102 nou-format

7121102.093 nou-format

destinația b.i.:

terenuri cu destinație agricolă

modul de folosință b.i.:

teren pentru obținerea producției agricole

terenuri cu destinație agricolă

teren pentru obținerea producției agricole

1. AVIZ:

În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:

corespunde

corespunde /nu corespunde

cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară

recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componența raportului lucrării:

b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:

c. La compartimentul: Existența semnăturilor:

d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:

e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:

Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției:

BOSCAN-CAZACU Oxana

(numele, prenumele, semnatura)

Conducătorul subdiviziunii:

GONCEARUC Simion

(numele, prenumele, semnatura)

Data ultimei semnături

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate

Aviz de recepție
a lucrării cadastrale

La cererea numărul: 7101/26/71926 din 26.01.2026
Solicitant: SC IMOBIL STAR SRL Ticket# 2026012338734966
(întreprinderea care a executat lucrările cadastrale)

Tipul lucrării cadastrale: 1. Formare prin separare (la nivel de teren).
2.

adresa b.i.: r-nul Rîșcani, com.Răcăria, extravilan numărul cadastral: 7142104.064 inițial
7142104.064 nou-format
7142104.280 nou-format

destinația b.i.: terenuri cu destinație agricolă modul de folosință b.i.: teren pentru obținerea producției agricole
terenuri cu destinație agricolă teren pentru obținerea producției agricole

1. AVIZ:
În urma examinării s-a constatat că documentația cadastrală prezentată:
cerințelor actelor normative în vigoare și lucrarea cadastrală se declară
corespunde
corespunde /nu corespunde
recepționată

2. INVENTARUL DIVERGENȚELOR[1]:

a. La compartimentul: Componenta raportului lucrării:
b. La compartimentul: Cerințe de calitate la întocmirea raportului în format digital:
c. La compartimentul: Existența semnăturilor:
d. La compartimentul: Corespunderea elementelor planului geometric aprobat cu obiectele informaționale în format digital:
e. La compartimentul: Calitatea obiectelor informaționale în format digital:
Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil, corectitudinea efectuării măsurărilor, colectării parametrilor tehnici, întocmirii actelor și legalitatea lucrărilor executate, o poartă executantul lucrărilor cadastrale.

Executantul recepției: BOSCAN-CAZACU Oxana
(numele, prenumele, semnatura)
Conducătorul subdiviziunii: GONCEARUC Simion
(numele, prenumele, semnatura)
Data ultimei semnături

[1] Punctul 2. se completează doar în cazul respingerii lucrării cadastrale

[2] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării inițiale

[3] Se înscrie în cazul respingerii în cadrul verificării repetate