

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura din r-nul Strasenii s. Draguseni com. Radeni ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Luni											
		1			2			3			4		5
1	Lucrari de reparatie												
2	Incalzire. ventilare conditionare												
3	Lucrari electrice												
4	Amenajarea teritoriului												
	Total termen de executie	5 (cinci) luni calendaristice											

Data completării: 16.05.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL