

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Reparatii capitale a cantinri si salii de sport din LT Mihail Birca ,Milestii Mici

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 190 zile																		
	anul 2023																		
zile	01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160	161-170	171-180	181-190
Lucrări pregătitoare																			
Lucrări de reparatie																			
Dare in exploatare																			

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 190 zile

Directorul companiei SRL VANSERTRANS TATARU Vasile