

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a punctului de control tehnic și recepție al autobuzelor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demolare	v				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Construcție	v	v			
4.	Obiect n 5 Categorie de lucrări: Podele	v	v			
5.	Obiect 06 Categorie de lucrări: Finisare Interioara		v			
6.	Obiect 08 Categorie de lucrări: Alte Lucrari	v				

Semnat:
Nume: Obreja Ion
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Vic Dar Com S.R.L

