

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 15zile**

Reparația parțială a sistemului de scurgere pluvială a clădirii de pe str.V.Aleksandri nr.2 mun.Chișinău  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	
1	Categoria de lucrări: <b>Lucrari de demontare</b>	X	X			
2.	Categoria de lucrări: <b>Montarea si demontarea schelei</b>		X			
3.	Categoria de lucrări: <b>Lucrari de instalare jgheab si burlan</b>		X			
4.	Categoria de lucrări:Tratament ignifug si antiseptic al lemnariei		X			
5.	Categoria de lucrări:Instalarea Invelitori din placi din tabla		X			

Semnat: \_electronic\_

Data completării:26.10.23

Nume: \_Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: \_SRL Pyramidgrup\_