

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 22 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 780112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca, executata la obiectil: Lucrari de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 780112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca, în cadrul contractului: nr.13 din 06 septembrie 2022, pentru lucrările de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 780112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 54/AC-22 eliberată de **Primaria municipiului Soroca, la 14 septembrie 2022.**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22-23 decembrie 2022, fiind formată din:

Paunescu Svetlana	- Presedintele comisiei/Vicepresedinte al raionului Soroca/
Onica Valentina	- Membru /Administrator AO "Casa Sperantei"/
Manascurta Ghenadie	- Membru /Viceprimar al municipiului Soroca/
Indricean Oxana	- Membru /Sef al Serviciului de Asistenta Psihopedagogica/
Sapojnic Mihail	- Membru /Sef al Serviciului territorial Soroca, Departamentul Supraveghere Energetica ANRE/
Valeriu Apostol	- Membru / Responsabil tehnic 2021 RTLS nr. 0251 /
Gori Viorel	- Membru / Electrician autorizat /
Bevza Natalia	- Membru / Arhitect sef r-nul Soroca /
Popusoi Vadim	- Membru / Specialist principal al Sectiei Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri /

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:
Victor Svetenco - **Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /**
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarile de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 780112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca, pot fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 7801112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca, sa fie receptionate si transmise investitorului cu toata documentatia de executie.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: _____, destinația: _____, suprafața la sol: _____,
suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. _____,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 22 12.2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Paunescu Svetlana

Onica Valentina

Manascurta Ghenadije

Indricean Oxana

Sapojnic Mihail

Valeriu Apostol


Gori Viorel

Bevza Natalia

Popusoi Vadim

(numele, prenumele)

(semnatura)



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: Lucrarea



realizată

Valeriu Apostol

22.03.2023


(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Lucrarile de renovare a sistemului electric interior a unor incaperi din constructia cu nr. cadastral 7801112288.01 al LT "A. Puskin" din or. Soroca, este:**

TRANSMISĂ:


EXECUTANTUL:

decembrie 2022



(semnatura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnatura)