

### Grafic: Lucrari de reparatie a drumului local L 553 "R26-Batir-Ciuflesti"

| Nr. | Descriere lucrare                                                                | Durata de executie                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |                                                                                  | Zile                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |                                                                                  | 5                                                   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3   | Scarificarea si nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului |                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | Executarea stratului de fundatie din piatra sparta                               |                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | Executarea invelisului asfaltic                                                  |                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta                         |                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     | <b>Total termen de executie</b>                                                  | <b>45 ( patruzeci si cinci) zile calendaristice</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL