

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrări de reparație în blocul nr.6 str. Cornului,10 și blocul nr. 2 str. Ion Creangă,1 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chișinău**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025													
		luni													
		1							2						
1	Organizarea de santier	■													
2	Demolarea/demontarea		■	■	■	■	■	■							
3	Lucrari de reparație			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Montarea timplariei				■	■	■		■	■	■	■	■		

**Durata de executie - 2 LUNI**

