

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului**  
**G70 Straseni-Scoreni-Dancen-R3, km 5,31 - 10,30, amplasat teritorial in raionul Straseni**

-  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | 11 luni din momentul încheierii contractului, luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|            |                                             | 1                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1          | Organizarea<br>șantierului                  | x                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 2          | Partea carosabila                           | x                                                  | x | x | x | x |   |   |   |   |    |    |
| 3          | Acostamente și<br>rigole                    |                                                    | x | x |   |   | x | x | x | x |    |    |
| 4          | Siguranța                                   | x                                                  |   |   |   |   |   |   |   | x |    |    |
| 5          | Accese și intrări în<br>curți               |                                                    |   |   | x | x | x | x | x | x |    |    |

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL