

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

1044304

Data 01 martie 2022

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9302011L582047 6. Nr. motorului _____
2. Nr. de înmatriculare BDT475 7. Nr. caroseriei _____
3. Certificat de înmatriculare B001493857 8. Nr. șasiului (cadrului) WDB9302011L582047
4. Marca, tipul, varianta N3 MERCEDES-BENZ 2532 6XC 9. Anul de fabricație 2013
5. Tipul caroseriei BA 18 10. Culoarea ORANJ
11. Indicația vitezometrului 275012
12. Baza de impozitare 26000 kg

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
TAPAT-TRANS S.R.L.	1003600116013	CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Belinski V., 2

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
STEPAN PATRAȘCU	0962103015351	CHIȘINĂU, BELINSKI B., 24

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	350	01.03.2022	32411C	28.02.2023	"ELIGIBIL TEST" S.R.L.
Încasări în fondul rutier	4500	01.03.2022	232559715	31.12.2022	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	5767.02	01.03.2022	007522470	28.02.2023	MOLDCARGO S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

VALERIU BOLDISOR, 0952410892567

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

