

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor privind reparația Căminului Cultural  
din s. Redi Ceresovăț raionul Soroca

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                          | Anul 2023                 |         |         | 2023... | Anul (n) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|----------|
|            |                                                                                                      | Luna septembrie octombrie |         |         |         |          |
|            |                                                                                                      | 1                         | 2       | 3       | ...     | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                | 10 zile                   |         |         |         |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categoriza de lucrări: de<br>desfacere si pregatire<br>furnizarea materialelor<br>_____ |                           | 20 zile |         |         |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categoriza de lucrări:<br>___lucrari de instalare si<br>reparatii _____                 |                           |         | 10 zile |         |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categoriza de lucrări:<br>___lucrari de amenajare<br>si finisare _____                 |                           |         |         | 20 zile |          |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_Negruța Iurii\_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul firmei: \_\_Administrator \_\_\_\_\_  
Denumirea firmei \_\_\_Lina-Ing SRL