

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G111 G110 – Fârlădenii Noi – Ursoaia – R26 km 6,20-7,30 și 15,14-16,13, amplasat teritorial în raionul Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024		Anul 2025									
		luna											
	Organizare de șantier	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	
0	Lucrari de proiectare			Pauză tehnologică									
1	G111 G110 - Firladenii Noi - Ursoaia - R26, km 6,200 - 7,300 (Ursoaia Noua)												
1.1	Partea carosabila												
1.2	Consolidarea acostamentelor												
1.3	Constructia accese la km 6.940 si km 7.116												
1.4	Trotuar												
1.5	Lucrari de evacuare a apelor												
1.6	Siguranta rutiera												
2	G111 G110 - Firladenii Noi - Ursoaia - R26, km 15,140 - 16,130 (Ursoaia)												
2.1	Partea carosabila												
2.2	Constructia accese												
2.3	Trotuar												
2.4	Lucrari de evacuare a apelor												
2.5	Siguranta rutiera												

Pauză tehnologică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL