

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1617870089644 din 08.04.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Centrul Național Anticorupție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origină	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RP6961, WOLOAHL69CG00		UE		Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RP6961, WOLOAHL69CG00	Conform anexei F4.2	
Lotul 2						
Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAANH6G4014984		UE		Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAANH6G4014984	Conform anexei F4.2	
Lotul 3						
Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006, TMBAH43T3B		UE		Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006, TMBAH43T3B	Conform anexei F4.2	
Lotul 4						
Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzin, 1FZ0313498, FZJ800179557		UE		Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzin, 1FZ0313498, FZJ800179557	Conform anexei F4.2	
Lotul 5						



Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2007, Benzin 1600 cm, BFQ2007, TMBD41U588833327	UE		Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2007, Benzin 1600 cm, BFQ2007, TMBD41U588833327	Conform anexei F4.2	
Lotul 6					
Servicii de reparație a automobilului Opel AstraG, anul 2007, Benzin 1600 cm, Z16XEP20LC5698, WOLOTGF698G066740	UE		Servicii de reparație a automobilului Opel AstraG, anul 2007, Benzin 1600 cm, Z16XEP20LC5698, WOLOTGF698G066740	Conform anexei F4.2	
Lotul 7					
Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, 2148 cm, 64698551270468, WDB9067331S137240	UE		Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, 2148 cm, 64698551270468, WDB9067331S137240	Conform anexei F4.2	
Lotul 8					
Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942	UE		Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942	Conform anexei F4.2	
Lotul 9					
Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784, UU1LSDA3P45436500	UE		Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784, UU1LSDA3P45436500	Conform anexei F4.2	
Lotul 10					
Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592	UE		Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592	Conform anexei F4.2	
Lotul 11					



Servicii de reparație a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzin (injector), XTA21150064079337, NIVA	UE	Servicii de reparație a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzin (injector), XTA21150064079337, NIVA	Conform anexei F4.2
--	----	--	---------------------

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Chistruga Vitalie. În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Autoprogresiv Service”, Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 3,

