

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație categorie generală în IPLT "Constantin Negruzzi" din str. Igor Vieru
6/2, mun Chișinău

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 |
|------------|--|-----------|
| | | 3 luni |
| 1. | <u>Organizare santier</u> | 1 zi |
| 2. | Lucrări de reparație | 89 zile |

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "FORECO GROUP" S.R.L.