

Investitor: Primaria or. Codru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 29 noiembrie 2019.

Privind lucrarea: „Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chișinău.”

executata în cadrul contractului nr. MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019 încheiat între **Primaria or. Codru** si SRL “**LUX GAZ**”

pentru lucrările : “Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chișinău.”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației/dispoziției nr. 314 eliberata de Primaria or. Codru la data de 01.07.2019 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.11.2019, fiind formată din:

| | |
|----------------------------|--|
| <u>Munteanu Vladimir</u> | - Preseditele grupului de lucru. Primarul or. Codru |
| <u>Stegarescu Gheorghe</u> | - Membul grupului de lucru al Primăriei or. Codru |
| <u>Plesca Alexei</u> | - Director “ LUXGAZ ” SRL |
| <u>Plesca Gheorghe</u> | - Diriginte de santier “ LUXGAZ ” SRL |
| <u>Busuioc Mihai</u> | - Responsabil Tehnic |

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție :

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: se receptioneaza lucrarile executate
- 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.
- 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
- 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.
- 4.4. Valoarea declarata/contractata a investiției este de 17, 34 milioane lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


Terminarea lucrarilor


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Exploatarea obiectivului conform destinatiei


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.11.2019 în 3 exemplare.


Comisia de receptie:

Munteanu Vladimir 


~~Stancu Gheorghe~~ 

PLEȘCA ALEXEI 

PLEȘCA GHEORGHE 

Busuiocului 

Numele, prenumele și semnatura



Invitatii:


9. Lucrarea: „Lucrări de reparație capitală str.Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or.Codru mun.Chișinău.”este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 29 " noiembrie 2019






PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 29 " noiembrie 2019

L.Ș.






(semnătura)

(semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 29.11.2019.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

OBIECTII NU SINT



Beneficiar _____

Antreprenor _____



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

OBIECTII NU SINT

(A large blue scribble or signature covers the area where the list of work items would be located.)

Beneficiar

(Handwritten signature of the beneficiary)




Antreprenor

(Handwritten signature of the contractor)



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBIECTII NU SINT



Beneficiar _____

Antreprenor _____

