


INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



Proces-verbal de verificare a întreprinderii (organizației)

din „_____” _____ 2016

1. Denumirea solicitantului : SA. „COLASS”SC ,dir. Vladimir BEJAN tel. 078899999
2. Adresa juridică: MD-2036, str. Uzinelor, 8, mun. Chișinău, Republica Moldova
c/f 1003600092630, c/î MD 0021748 din 23.06.1995

(de facto și codul fiscal)

3. Rezultatul activității în ultimii 3 ani:

- are cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor **nu are**
- are cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență **nu are**
- are cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor **nu are**
- are cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare **nu are**
- are cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect **nu are**
- are cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional **nu are**
- dispune de actele necesare pentru eliberarea Avizului (formularului DO-10), conform anexei la Ordinul Șefului Inspecției de Stat în Construcții, nr.68 din 29 mai 2015.

Concluzia Inspecției : Întreprinderea dispune de sistem intern de asigurare a calității, bază tehnico-materială la construcția silosurilor, elevatoarelor și montarea construcțiilor din metal

Verificarea a fost executată

de către Vitali STOIANOV inspector principal DCCPCD
(numele, prenumele, funcția)

Am luat cunoștință

SA „COLASS” Andrei SLIVINSCHI
(numele, prenumele agentului economic, persoanei fizice)

Alte încălcări depistate pe parcursul activității:

Coordonat
Șef Direcție CCPCD

(semnătura/ștampila)

Alexandru UNTILOV
(numele, prenumele)

Coordonat
Șef Inspecție

(semnătura)

Ghenadie SAJIN,
(numele, prenumele)

(semnătura/ștampila)

(semnătura/ștampila)