

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 31 martie 2023

privind lucrarea “_Alimentarea cu apă a satului Frumoasa r.Călărași”, executată la obiectul _____ în cadrul contractului nr.17 din 16,09,2021, încheiat între _Primaria s.Frumoasa_ și SA “Orizont” pentru lucrările de _Alimentare cu apă a s.Frumoasa rl.Calarasi.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02 din 24.09.2021, eliberată de _Primaria Frumoasa rl Calarasi la 24.09.2021_, cu valabilitate pînă la.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul __31.03.2023__, fiind formată din:

Olaru Larisa - Presedinte
Dimitriu Veronica - membru
Savca Grigore - membru
Corobca Ilii - membru
Motrea Serghei - membru
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

-de a admite receptionarea lucrarilor la obiectul mentionat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate totalmente, in conformitate cu documentatia de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarea”Alimentarea cu apa a s.Frumoasa rl.Calarasi” de a primi in exploatare

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd _2_ file și _3_ anexe numerotate, cu un total de _5_ file, a fost încheiat astăzi _31.03.2023_ la _____ în _5_ exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: Olaru Larisa

Membri: Dimitriu Veronica

Savca Grigore

Corobca Ilii

Motrea Serghei

(numele, prenumele, semnătura)



9. Concluzia Agentiei Supraveghere Tehnica:

Se recomanda admiterea receptiei la terminarea
lucrărilor, până la recepția finală de efectuat capitolul
referențial și capitolul CCM.

L.S.

(semnătura)

Inspector principal C. Mitrea
(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea Alimentarea cu apa a s. Frumoasa rl. Calarasi este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S.


(semnătura)



Anexa nr.01


la procesul verbal la recepția lucrărilor
nr.01 din 31.03.2023

Președintele comisiei



Olaru Larisa

Responsabil tehnic




Savca Grigore

Anexa nr.02


la procesul verbal la recepția lucrărilor
nr.01 din 31.03.2023

Președintele comisiei



Olaru Larisa

Responsabil tehnic




Savca Grigore

Anexa nr.03

la procesul verbal la recepția lucrărilor
nr.01 din 31.03.2023

Președintele comisiei



Olaru Larisa

Responsabil tehnic



Savca Grigore