

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII - „C.N.I.” - S.A.

Anexa 2

DOCUMENT CONSTATATOR
 referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale
☒ primar ☐ final

1. **ANTREPRENOR:** ASOCIEREA MBX BUSINESS STRUCT SRL & SC CIM RECYCLING MEDICAL EUROPE 94 SRL & EMIDAV PORTRAD SRL & AMICII BUILDING SRL & STRUCT-EL PROIECT SRL reprezentata prin SC MBX BUSINESS STRUCT SRL in calitate de Lider cu sediul in Localitatea Ilva Mica nr. 773A, Judetul Bistrita-Nasaud, telefon 0749.780.937, e-mail: mbx.struct@gmail.com, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J6/1204/2021, cod unic de identificare fiscală RO44917685.

2. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☐ contractant ☒ contractant asociat -servicii de proiectare
☐ contractant ☒ contractant asociat -execuție de lucrări

3. Numărul, data și obiectul contractului: lucrări executate în cadrul contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 220/01.03.2023, privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “ Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: „CONSTRUCTII DE BAZE SPORTIVE - PROIECT TIP 1- V1 „Construire baza sportiva TIP 1, sat Biharia, comuna Biharia, Judetul Bihor”;

4. Procedura de achiziție/data organizării: Procedura simplificata conform anuntului de participare simplificat SCN1114224/16.09.2022 și anunt de atribuire SCNA1083545/06.03.2023;

5. Contractele au fost îndeplinite în mod corespunzător:

☒ Da ☐ Nu -servicii de proiectare
☒ Da ☐ Nu -execuție de lucrări

Motivație:

- a) abateri de la calitatea produselor / serviciilor / lucrărilor contractate: Nu este cazul. Execuția lucrărilor a fost efectuată în mod corespunzător.
- b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse / servicii / executare lucrări, din culpă: Nu este cazul;
- c) neîntocmirea corespunzătoare a documentelor necesare derulării corespunzătoare a contractului: Nu este cazul;
- d) abateri de la respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii, PSI, legislația de protecția mediului: Nu este cazul

6. Prejudicii aduse sau ce ar fi putut fi aduse autorității contractante pe perioada derulării contractului: Nu este cazul;

Prezentul Document constatatator s-a eliberat în conformitate cu prevederile art.166 alin. 1, lit e din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
 Irina Manuela PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR
 UNITATEA DE VERIFICARE, CONTROL SI RECEPTIONARE LUCRARI
 Doru Valentin DUCAN