

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor din subsolul Grădiniței nr.1

N	Denumirea lucrarilor	LUNI																													
		2																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Lucrari de constructie																														
	Reparatie subsol spalatorie																														
	Demolari	+	+																												
	Pardoseli							+	+	+	+																				
	Pereti										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Tavane																+	+	+	+	+	+	+	+							
	Timplarie																					+	+								
	Reparatie subsol depozit																														
	Demolari	+	+																												
	Pardoseli							+	+	+	+																				
	Pereti																							+	+	+	+	+	+		
	Tavane																									+	+	+	+		
	Timplarie																										+	+			
	Lucrari tehnico-sanitare			+	+	+	+																							+	+
	Lucrari de montaj																														
	Ciclu 0			+	+	+	+																								
	Utilaj																													+	+
	Reparatia pragurilor si amenajare																														
	Reparatie toclu																														

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL

