

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 02.11.2023

privind lucrarea; **Lucrari de reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa (6 unitati)**
executata la obiectil: **Lucrari de reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa (6 unitati)**, în cadrul contractului: **nr. MD_M.Eminescu-256283-GO-RFQ din 07 august 2023**, pentru lucrările de **reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa (6 unitati)**.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **02 noiembrie 2023**, fiind formată din:

Tatiana Visniovaia - Presedintele comisiei/Director/

Maria Pinzari - Membru /Manager de subproiect/

Lidia Cravet - Membru /Contabil /

Virgilia Celac - Membru /Director adjunct pentru instruire si educatie/

Ludmila Dubciuc - Membru /Lider syndical /

Emilia Usatii -Membru /sef de sectie pentru asigurarea calitatii /

Valentin Medvedi - Specialist atestat in constructii
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Victor Svetenco - Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrari de reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa (6 unitati), pot fi receptionate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile sint finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrari de reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa (6 unitati)

Colegiul "Mihai Eminescu, mun.Soroca , str.Ion Creanga sa fie receptionate si transmise Investitorului.

- 7¹.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: mun.Soroca, str.Ion Creanga, destinația: _____ - _____,

suprafața la sol: _____ - _____,

suprafața totală interioară: _____, numărul de nivele _____, conform

certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. _____,

anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **02 noiembrie 2023** în patru exemplare.

Comisia de recepție:

Tatiana Visniovaia _____

Maria Pinzari _____

Lidia Cravet _____

Virgilia Celac _____

Ludmila Dubciuc _____

Emilia Usatii _____

Valentin Medvedi _____

(numele, prenumele)

(semnatura)



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: **Lucrari de reparatie a laboratoarelor (3 unitati) si a salilor de clasa 6 (unitati) Colegiul "Mihai Eminescu" mun.Soroca.**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

02 noiembrie 2023



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

02 noiembrie 2023



(semnatura)