

INVESTITOR

Primăria Zălucei

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.11.2019

privind lucrarea de reparație la grădinița de copii executată la obiectul
Grădinița de copii Zălucei în cadrul contractului nr. 19 din
03 septembrie 2019 încheiat între Primăria Zălucei și SC "GCD Florești" SRL pentru lucrările de
reparație capitală la grădinița de copii S. Zălucei și S. Florești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de
la _____, cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.09.19 - 01.11.19, fiind
formată din:

Președinte al comisiei: Prisacari Stepan - primar s. Zălucei
Membri: Paulica Angela - spec. princip. în reglement. progr. funciare
Gheorghe Gheorghe - director SC "GCD Florești"
Iacobaș Răzvan - antreprenor, SC "GCD Florești"
Dorica (nume) - specialist superior, SC "GCD Florești"

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

de recepționat obiectul "Reparația capitală
a grădiniței de copii S. Zălucei și
S. Florești"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul "Reparația
capitală a grădiniței de copii
S. Zălucei și S. Florești"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi 01.11.2019 în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membri:

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea


este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Influent Group Construct

"01 noiembrie 2019"



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"01 noiembrie 2019 Zăbălceni"

L.Ș.

(semnătura)

Comisia de recepție:

Președinte al comisiei:

Prisacari Stepan

Gaulica Angela

Colesnic Nadejda

Gargaș Radu

Danica Grigorie