

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.02.2020

privind lucrarea "Lucrări de construcție a volierului pentru urși" executată la obiectul ÎM „Grădina Zoologică”, în cadrul contractului Nr.21007507/1 din "30" mai 2019 încheiat între SRL "5AQ Invest" și ÎM „Grădina Zoologică”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 272-e/19 eliberată de Primăria Municipiului Chișinău la 03.06.2019, cu valabilitate pînă la 12 (douăzeci) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.01.2020 - 06.02., fiind formată din:

- Pavlenco
- Trecenco
- Lipet Eugen
- _____
- _____

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ȘTEFAN EUGEN
RT-2016
Nr. 2347
I
RESPONSABIL TEHNIC

6. Soltan Gheorghe- diriginte de șantier
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

aprobarea spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile "Lucrări de construcție a volierului pentru urși"

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală Raciș 502 destinația Volier p/4 urși, compus din următoarele construcții Gard metal, Volier, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 18.02. la _____ în 3 exemplare.

Comisia de receptie:

1. Pavelenco V.

2. _____


3. Lipet Eugen

4. Jucenco S.

5. _____

6. Soltan Gheorghe - Diriginte de santier
(numele, prenumele)


Lipet Eugen
Jucenco S.
Soltan Gheorghe



9. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 18 " _____ 2020

L.S. _____



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 18 " _____ 2020

L.Ş. _____


(semnătura)



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „18” februarie 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Documentația a fost transmisă
în totalitate

✓ *af. Holta*


Investitor

Responsabil tehnic

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din „18” februarie 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

nu sunt

gh saltan *gh*

Investitor

Lipet



Responsabil tehnic

