

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație a acoperișului la blocurile de locuit din str. Studenților nr. 1, 2, 6, 7 și str. Florilor nr. 5 din com. Stăuceni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021		
		VII	VIII	IX
1	Studentilor 1			
1.1	Demontarea			
1.1.1	Strat suport de egalizare, mortar de ciment M100-T			
1.1.2	Invelitori la acoperis cu mimbane bituminoase (3 straturi)			
1.2	Studentilor 2			
1.1	Demontarea			
1.1.1	Strat suport de egalizare, mortar de ciment M100-T			
1.1.2	Invelitori la acoperis cu mimbane bituminoase (3 straturi)			
1.3	Studentilor 6			
1.1	Demontarea			
1.1.1	Strat suport de egalizare, mortar de ciment M100-T			
1.1.2	Invelitori la acoperis cu mimbane bituminoase (3 straturi)			
1.4	Studentilor 7			
1.1	Demontarea			
1.1.1	Strat suport de egalizare, mortar de ciment M100-T			
1.1.2	Invelitori la acoperis cu mimbane bituminoase (3 straturi)			
1.5	Florilor 5			
1.1	Demontarea			
1.1.1	Strat suport de egalizare, mortar de ciment M100-T			
1.1.2	Invelitori la acoperis cu mimbane bituminoase (3 straturi)			

Data completării: 15.06.2021

Nume: Iacovlev Iurie

Funcția în cadrul firmei: Director

Semnat:

Denumirea Firmei și sigiliu: "Carnals Grup" SRL