



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 09 din 10.05.2024

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fata locului: Vitalie Cibota, Inspector principal al Direcției teritoriale supraveghere tehnică și control Nord a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

2. Temeiul efectuării inspectării: Cerere nr. f/n din 30.04.2024 parvenită de la A. O. "CONCEB", director Constantin CEBOTARI.

3. Domeniul de activitate cercetat: Evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Tabăra pentru copii "SPERANȚA", situat în r-nul. Sîngerei, s. Rădoaia nr. cadastral 7468106001

5. Timpul efectuării inspectării: 10.05.2024

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: A.O. "CONCEB", director Constantin CEBOTARI

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant: Nu este cazul.

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Construcție capitală cu 3 nivele. Gradul II de rezistență la foc.

10. Constatările și rezultatele inspectării: De către Direcția teritorială supraveghere tehnică și control Nord a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu a obiectivului, Tabăra pentru copii "SPERANȚA", situat în r-nul. Sîngerei, s. Rădoaia, la care la momentul inspectării, au fost depistate următoarele neconformități a normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor conform, HG nr. 847 din 07.12.2022 cît și a actelor normative în vigoare.

1. Obiectivul nu este dotat cu dispozitive de autoînchidere și etanșare la fum la ușile caselor scării, conform (NCM E. 03.02-2014, pct. 6.18).

2. Sunt blocate cu materiale combustibile căile de evacuare de la etajul II și etajul III, conform (pct. 55-57 HG nr. 847 din 07.12.2022).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale: Actul de Inspectare este valabil pe perioada de activitate pentru anul 2024.

-Prezentul Act poate fi contestat în contenciosul administrativ în conformitate cu alin. (1) art. 209 Cod Administrativ al RM în termen de 30 zile la Judecătoria Chișinău.

-Totoată, neglijarea sau neîndeplinirea prescripțiilor eliberate de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică atrage după sine la răspundere contravențională în baza art. 358 Cod Contravențional al Republicii Moldova.

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile prescrise la punctul 10 pînă la începerea activității.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Vitalie Cibota
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)



(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

Vitalie Cibota
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)



(data)



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
CENTRUL REPUBLICAN DE INSTRUIRE



CERTIFICAT

nr. 056/2024

eliberat dlui (ei) Cebotari Constantin
numele, prenumele


Certifică absolvirea cursului de instruire a
administratorilor responsabili /
asigur. secur. activității de

Specializarea:

secur. pentru administratori

Durata studiilor: 8 ore

Eliberat la 17.04.2024



A studiat disciplinele/modulele

Nr.	Denumirea disciplinei/modulului	Nr. de ore	Nota
1	Aparare împotriva incendiilor	4	adun
2	Acordarea primului ajutor	1	adun
3	Efectuarea lucrărilor de intervenție la incendii	3	adun

Hotărârea Comisiei de evaluare din 17.04.2024

Președintele comisiei Florin A. Sandu

Conducătorul instituției Ștefan Ștefan