

GRAFIC

LUCRARI DE REPARATIE

Maternitatea Municipală nr. 2 bd. G. Vieru nr. 12

No crt	Lucrări și cheltuieli				sept	octombrie							noiembrie							decembrie						
					25-30	1-31							1-30							1-25						
													1 -31							1 -30						
1	Salii de nastere 1-4 etaj1	166	6	28																						
2	Coridor etaj1	123	6	21																						
3	WC etaj 1	56	6	9																						
4	Ordinatoare etaj 1	49	5	10																						
5	Instrumentalinaia etaj 1	31	3	10																						
6	Cabinet sef etaj 1	29	3	10																						
7	Coridor etaj 2	41	4	10																						
8	WC etaj 2	44	4	11																						
9	Salon 3,6,7 etaj 2	103	6	17																						
10	Salon nr 7 etaj 2	74	7	11																						
11	Bufet etaj 2	24	4	6																						
12	Baie sectia fiziologie etaj 2	39	4	10																						
13	Sala materiale etaj 2	14	5	3																						
14	Alte lucrari	23	1	23																						
Lucrari electrice																										
1	Etaj 1	21	1	21																						
2	Etaj 2	18	1	18																						

DIRECTOR Ocul O.V.
SRL "Strength"