

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție Nr. ocde-b3wdp1-MD-1626092242458 din 12.07.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrari de reparatie capitala exterioare a edificiului SFS din mun. Balti, Stefan cel Mare, 128							
Cod CPV		Denumirea lucrarilor	Tipul lucrarilor	Țara	Antreprenorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5		
		Lucrari					
45400000-1		Lucrari de reparatie capitala exterioare a edificiului SFS din mun. Balti, Stefan cel Mare, 128	Lucrări de finisare a construcțiilor	Moldova	“Climacomfort” SRL	Conform caiet de sarcini stipulat in: DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, si anume in Caiet de sarcini. formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări , din anexa 23	
		TOTAL					

Data completării: 21.07.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Oleg Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: “Climacomfort” SRL

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție Nr. ocds-b3wdp1-MD-1626092242458 din 12.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrari de reparatie capitala exterioare a edificiului SFS din mun. Balti, Stefan cel Mare, 128

Cod CPV	Denumirea lucrarilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lucrari								
<u>45400000-1</u>	Lucrari de reparatie capitala exterioare a edificiului SFS din mun. Balti, Stefan cel Mare, 128	lucrari	1	1921188,33	2305425,99	1921188,33	2305425,99	90 zile	
	TOTAL	lucrari	1	1921188,33	2305425,99	1921188,33	2305425,99	90 zile	

Data completării: 21.07.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Oleg Ciobanu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: "Climacomfort" SRL
