

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sălii de spectatori din incinta Casei de Cultură situate în r-nul Criuleni, sat.

Dubăsarii Vechi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier							v					
2	Lucrari de reparație							v	v				

***Notă:** executarea lucrărilor va avea loc în termen de până la 31.08.2026.*

Semnat:

Nume: Petru Grecu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Betonel Construct Prim” S.R.L.