

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparare a drumului L 281, Chișcăreni – Ciuciueni – Dumbrăvița (selectiv)**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2019      |            |            |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
|         |                                       | 0-10 zile | 10-20 zile | 20-30 zile |
| 0.      | Organizare de șantier                 |           |            |            |
| 01.     | RpDA04C                               |           |            |            |
| 02.     | DI89B                                 |           |            |            |
| 03.     | DB02A                                 |           |            |            |
| 04.     | DB16H                                 |           |            |            |
| 05.     | DI115                                 |           |            |            |
| 06.     | DI116                                 |           |            |            |

*Alexandru*

Semnati: \_\_\_\_\_  
Nume: Axentiu V.  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”

