

Investitorul (proprietarul)

**IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ**

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 05 din 8 septembrie 2017

**Lucrări de reparație, reutilizare, replanificare a clădirii și construcția
șopronului pentru 2 autosanitare.
or. Cupcini str. Livezilor nr. 11/1**

Privind lucrarea Lucrări de reparație, reutilizare, replanificare a clădirii și construcția șopronului pentru 2 autosanitare

este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 91 din 04.07 2017.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea pe data de 8 septembrie 2017 fiind formată din :

- Prisăcaru Igor–vice-direktor Stația AMU Nord - președinte
- Moraru Vitalie–șef Substația AMU Edineț - vicepreședinte
- Doni Vladimir inginer constructor RT - membru al comisiei
- Calcatine Valentina-contabil șef adj. - membru al comisiei
- Ciobanu Sergiu-inginer constructor - membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție :

- Munteanu Mihai-director SRL Magda
- Stegarescu Serghei –energetician CNAMUP

3. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările de construcție au fost executate în volum complet;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor documentației de proiect.

4. **Comisia de recepție**, în urma constatărilor făcute, propune: Obiectivul: **Lucrări de reparație, reutilizare, replanificare a clădirii și construcția șopronului pentru 2 autosanitare.** – spre recepție finală

5. **Comisia de recepție** motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

6. **Comisia de recepție** recomandă următoarele Obiectivul: **Lucrările de reparație, reutilizare, replanificare a clădirii și construcția șopronului pentru 2 autosanitare.** – se recepționează.

7a. **Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral 41021060185.01 adresa poștală or. Cupcini str. Livezilor 11/1 destinația **socială** modul de folosință **bloc administrativ** suprafața la sol 292,8 m.p., suprafața totală 236,7 m.p., numărul de etaje 1 conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. 17402 din 04.12 2017, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 4 _file, a fost încheiat astăzi la 8 septembrie 2017 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Vicepreședinte

Membru al comisiei

Membru al comisiei

Membru al comisiei

Participant

1

2

A blue circular stamp with the text: "VLADIMIR I. RESPONABIL TEHNIC" around the perimeter, "RT-2017" in the center, and "Nr. 2448" below it. There are several handwritten signatures in blue ink over the stamp and to its right.

10. Lucrarea: Lucrările de reparație, reutilizare, replanificare a clădirii și construcția șopronului pentru 2 autosanitare. este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

_____ 2017

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

_____ 2017

IMSP CNAMUP

Director

Semnătura, L.Ș.

A blue circular stamp with the text: "ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA - CHIȘINĂU - INSTITUTUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" around the perimeter, "CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" in the center, and "REPUBLICA MOLDOVA - CHIȘINĂU - INSTITUTUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Director

Semnătura, L.Ș.

A blue circular stamp with the text: "ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA - CHIȘINĂU - INSTITUTUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" around the perimeter, "CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" in the center, and "REPUBLICA MOLDOVA - CHIȘINĂU - INSTITUTUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENȚĂ PREVENȚIVĂ ȘI REABILITATIVĂ" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

A handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.