

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura din s. Gradiste r-nul **Cimislia** (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				
		Luna				
		5	6			
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: -Lucrari de reparatie a acoperisului	20 zile	10 zile			
	Total	20 zile	10 zile			

Semnăt: _____

Nume: **Vremes Gh.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Gricons – Impex” SRL**